



Запрещенные Госстандартом к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь СМС

№ п/п	Фото	Продукция	Предписание Госстандарта	Выявленные нарушения
1.		<p>Стиральный порошок Alpix Color</p> <p>Производитель «CLOVIN S.A.» (Польша)</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Фабрика Ромакс"</p>	<p>Предписание 06-18-123/1170</p> <p>Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (75,8±3,2) % (без предварительного замачивания) и (52,9±2,2) % (с предварительным замачиванием), что вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>
2.		<p>Универсальный стиральный порошок «WASCHEMEISTER UNIVERSAL»</p> <p>Производитель «CLOVIN Germany GmbH» (Германия)</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1169</p> <p>Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (56,6±2,4) %, что вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>

3.		<p>Стиральный порошок для цветных тканей «PUROX COLOR»</p> <p>Производитель «CLOVIN S.A.» (Польша)</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1168</p> <p>Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (55,6±2,3) % (без предварительного замачивания) и (49,8±2,1) % (с предварительным замачиванием), что вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>
4.		<p>Стиральный порошок для цветного белья «ROBETA Горный цветок»</p> <p>Производитель «SOLIRA Company s.r.o» (Чешская Республика)</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1167</p> <p>Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (65,0±2,7) %.</p>

5.		<p>Средство моющее синтетическое порошкообразное для цветного белья «ZICO color»</p> <p>Производитель «SOLIRA Company s.r.o» (Чешская Республика)</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1167</p> <p>Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (67,9±2,6) %.</p>
6.		<p>Средство моющее синтетическое порошкообразное универсальное «ZICO universal»</p> <p>Производитель «SOLIRA Company s.r.o» (Чешская Республика)</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1167</p> <p>Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил: (62,0±2,6) %</p>

7.



Средство моющее
синтетическое.
Универсальный гель для
стирки «HERR KLEE
C.G. UNIVERSAL»

Производитель
«CLOVIN Germany
GmbH», Германия

Импортеры продукции на
территорию РБ
ООО "Санрайз-групп"
(г. Минск)

Поставщики продукции
на территории РБ
ООО "Санрайз-групп"
(г. Минск)

Предписание
06-18-123/855

Дата введения
меры
28.06.2021

Изготовитель данных моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции «для всех типов стиральных машин», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (193±5) мм. Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно её назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Кроме того, идентификационный показатель «моющая способность» не соответствовал требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), на соответствие которого задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил (42,2±1,7) %.

8.



Средство моющее синтетическое. Универсальный гель для стирки «HERR KLEE C.G. COLOR»

Производитель «CLOVIN Germany GmbH», Германия

Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Санрайз-груп" (г. Минск)
Поставщики продукции на территории РБ ООО "Санрайз-груп" (г. Минск)

Предписание 06-18-123/855

Дата введения меры 28.06.2021

Изготовитель данных моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции «для всех типов стиральных машин», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (200±5) мм. Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно её назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Кроме того, идентификационный показатель «моющая способность» не соответствовал требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), на соответствие которого задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил (35,7±1,5) %.